

بسم الله الرحمن الرحيم



پروژه آزمایشگاه

بررسی سیستم های قدرت آشنائی با نرم افزار ETAP

استاد :

دکتر علی دیهیمی

دانشجویان :

رضا فرهنگی
فرشید صالحی
مهری تقی زنوز





در این بخش از پروژه ترجمه قسمت هایی از help نرم افزار power station ذکر شده است.

این ترجمه مربوط به المان هایی از Ac Editor نظیر ترانس و power lines و ... و المان های بخش load flow می باشد.

در ادامه در بخش های دیگر پروژه نمونه هایی از Load flow و Short Circuit در نرم افزار Power Station آورده شده اند.

و در ادامه در بخش دیگری طرز کار قسمتی از نرم افزار Power station بصورت گرافیکی و با استفاده از نرم افزار Flash آورده شده است.





: Ac Editor

دو مستطیل سمت چپ در می باشد .


: Dc Editor

یک مستطیل سمت راست

AC Edit




DC Edit



Instr...



***** :Display Option



: Color

رنگ اطلاعات اجزا روی One_line diagram نمایش میدهد.

: ID

اسم اطلاعات یا اسم هر قسمتی که انتخاب می شود در One_line diagram نمایش میدهد.

: Rating

واحد وسیله انتخابی را نمایش می دهد

: Kv

با تبک این قسمت ولتاژ نامی یا ولتاژ کاری و سایل نمایش داده می شود
برای این ترانس نسبت تبدیل ولتاژ و برای وسایلی مثل CB ولتاژ نامی اش را نمایش میدهد.

: A

جریان وسیله انتخابی را نمایش میدهد.

: Z

امپدانس وسیله را روی One_line diagram نمایش میدهد.

Generator : X_d "

امپدانس توالی مثبت : Line , Cable , Transformer

: D_Y

نمایش دهنده نوع اتصالات می باشد.

: Use Default Options


انتخابهای شما را بصورت Default در Display Option ذخیره می نماید.

: AC_DC

مثل حالت قبل (AC) میتوان وسایلی که بصورت DC , AC کار می کنند را تنظیم کرد.

Toolbar Font مربوط به هر یک از موارد ID , A , Kv , Rating را می توان در

Default Font , default مربوط به One_line diagram تنظیم کرد.



***** : AC Editor

***** : Bus Editor

Bus Editor - Main Bus

Info	Load	Motor/Gen	Rating	Harmonic	Reliability	Remarks	Comment
Info							
ID	Main Bus	Nominal.kV		34.5	<input checked="" type="radio"/> In Service <input type="radio"/> Out of Service		
Initial Voltage		Operating Voltage		Connection			
% V	Angle	% V	Angle	<input checked="" type="radio"/> 3 Phase <input type="radio"/> 1 Phase 2W <input type="radio"/> 1 Phase 3W			
99.8	-1.4	100	0				
Equipment				Load Diversity Factor			
FDR Tag	Feeder tag number			Min.	Max.		
Name	Name of the equipment			100	100		
Description	Description of the feeder			Classification			
Main Bus				Zone	1		
				Area	1		
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value="Main Bus"/> <input type="button" value=">"/>				Undo	Find	Help	OK Cancel

: Info Page

: ID

نام باس

: In Service

باس Active است

: Out Service

باسخارج از سرویس است

: Initial voltage

%V

اندازه ولتاژ را بصورت درصدی از ولتاژ نامی قرار می دهد Default 100%

: angle

زاویه اولیه را در این قسمت وارد می کنیم Default 0.0

برای باسهایی که به آنها ژنراتور یا Power grid (utility) وصل است این مقدار در نظر

گرفته نمی شود ولی Angle بعنوان حدس اولیه جهت محاسبات زاویه ولتاژ بکار می رود.

برای باس هایی که به آنها ژنراتور یا Utility وصل نمی شود اندازه ولتاژ بعنوان حدس اولیه

جهت مطالعات پخش بار بکار می رود ولی زاویه در نظر گرفته نمی شود.

: Operating Voltage

بعد از اجرای load flow study مقدار زاویه و ولتاژ باس (بعد از محاسبات) در این قسمت قرار می گیرد.

: Connection

در این قسمت نوع ارتباط باس تعیین می شود.

قبل از وصل کردن باس بوسیله یا شبکه باید نوع ارتباط آن را معین کنیم.

: 3 Phase

باس سه فاز می باشد تنها بارهای سه فاز و تک فاز می تواند به این باس وصل شوند.

شاخه های تک فاز بوسیله Phase adapter به باس سه فاز وصل می شود.

: 1 Phase 2W

باس تک فاز دو سیمه می باشد. تنها وسیله های تک فاز به این باس وصل می شود.

: 1 Phase 3W

باس تک فاز 3سیمه می باشد. تنها وسیله های تک فاز به این باس وصل می شود.

:Minimum & Maximum

محدوده بار باس می تواند بعنوان درصدی از بار دهی باس انتخاب شود
این مقادیر زمانی بکار می رود که گزینه Maximum or minimum loading از Study Case Editor برای پخش بار و استارت موتور و آنالیز هارمونیک ها پایداری گذرا و مطاعات پخش بار بهینه انتخاب شود.
هنگامی که این گزینه انتخاب می شود تمامی موتورها و بارها ساکن که بطور مستقیم به هر باس وصل می شود با فاکتور های گوناگونی میتوانند با هم Maltiple شوند.

: Equipment

: Name

نام تجهیز را وارد کنید حداقل 50 کاراکتر

: Description

توضیحات تجهیز حداقل 100 کاراکتر


Clasification

: Zone

که bus در آن قرار گرفته را وارد کنید

: Area

ناحیه کاری bus را معین کنید



Load

در این صفحه جمع جبری توان حقیقی و موهومی موتورها یا بارهای استاتیک وصل شده به آن را مشاهده می کنیم.


: Rating

: Type

در این قسمت نوع باس switching و MCC و .. انتخاب می شود.

: Continous

باس را وارد کنید Continous Amp.



: Bracing Motor / Gen

در این صفحه کلی موتورها و ژنراتورهایی که بصورت مستقیم به باس وصل شده اند مشاهده می شوند.

Bus Editor - MCC1

Info | Load | Motor/Gen | Rating | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment |

Motor ID	Type	Qty	HP/kW	kV	kVA	Status
Mtr6	Ind	2	60	0.46	53.7	Oper.
Mtr4	Ind	1	125	0.46	110	Oper.
Mtr3	Ind	3	75	0.46	66.2	Oper.
Mtr5	Ind	1	50	0.46	45.3	Oper.

Generator ID	kW	kV	PF	kW/Op

≤ MCC1 ≥ Undo Find Help OK Cancel

***** : Transformer 2W

2-Winding Transformer Editor - MainTransformer

Info	Rating	Tap	Harmonic	Reliability	Remarks	Comment
10 MVA				34.5 13.8 kV		
Info						
ID <input type="text" value="MainTransformer"/>				<input checked="" type="radio"/> In Service <input type="radio"/> Out of Service		
Prim. <input type="text" value="Main Bus"/> 34.5 kV				<input checked="" type="radio"/> 3-Phase		
Sec. <input type="text" value="Sub2A"/> 13.8 kV				<input type="radio"/> 1-Phase <input type="checkbox"/> Secondary CenterTap		
Equipment						
FDR Tag <input type="text" value="987654321"/>				Type / Class		
Name <input type="text" value="Equipment Name"/>				MFR <input type="text" value="Manufacturer"/>		
Description <input type="text" value="Equipment Description"/>				Type <input type="text" value="Liquid-Fill"/>		
				Class <input type="text" value="OA/FA"/>		
				Temp. <input type="text" value="65"/>		
				BIL <input type="text" value="95"/>		
<input type="button" value="MainTransformer"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="Undo"/> <input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="Help"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>						

**: Info Page
: Prim**

بasi که به سمت اولیه وصل است.

: Sec

بasi که به سمت ثانویه وصل است.



جهت وصل ترانسفورماتور تک فاز به یک بس 3 فاز از طریق phase adapter باید نام وسیله فوق به جای bus که وسیله به آن وصل است نوشته شود.

: Secondary Center Tap

ثانویه ترانس را از مرکز زمین می کند.

: MFR

نام شرکت سازنده ترانسفورماتور



: Class

: OA

نوع خنک کننگی روغن و خودش خنک می شود .

: OW

روغن با آب خنک می شود .

: OW/A

روغن خودش و آب .

: OA/FA/FOA

روغن و خودش و هوا و روغن فشرده

: OA/FA

روغن خودش و هوای فشرده

: FOA

روغن خنک کنندگی هوا و روغن

: AA

بدون روغن و خودش

: AA/FA

روغن و خودش و هوای فشرده

: GA

خودش و خودش

: AFA

خالی و با هوا خنک می شود .

: ANV

خودش و روغن و هوای فشرده .

: Temp

دمای کاری ترانس

: FDR Tag

Feeder tage را مشخص میکند .

Rating Page : Rating : sec و Prim

نسبت تبدیل ولتاژ ها Prim 13KV sec4KV

: MVA

ولت آمپر نامی ترانس

2-Winding Transformer Editor - T2

Info	Rating	Tap	Harmonic	Reliability	Remarks	Comment
10 MVA						34.5 13.8 kV
Rating				Connected Bus		
Prim.	kV	MVA	Max MVA	FLA	Nom. kV	
34.5	10	15	167.3		34.5	
Sec.	13.8			418.4		13.8
Impedance			Z Variation		Z Tolerance	
Typical X/R			@ -5 % Tap		+ 0 %	
Positive	% Z	X/R	0	%	- 0	%
6.9		23				
Zero			@ +5 % Tap			
6.9		23	0	%		
Typical Z & X/R						
<input type="button" value="T2"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="Undo"/> <input type="button" value="Find"/> <input type="button" value="Help"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>						

2-Winding Transformer Editor - T2

Info | Rating | **Tap** | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment

10 MVA		34.5 13.8 kV					
Fixed Tap							
% Tap	kV Tap	Per Unit Turn Ratio					
Prim. -2.5	33.638	0.975					
Sec. 0	13.8	1					
Auto LTC							
Prim.	<input type="checkbox"/> LTC...						
Sec.	<input type="checkbox"/> LTC...						
LTC Tap Position							
Operating	OnLine	Scanned					
0	%	0					
0	%	0					
Connection							
Prim.	Grounding						
Sec.	Amp	Ohm					
Prim.	200	39.8372					
Sec. Resistor							
Phase Shift							
<input checked="" type="radio"/> Std Pos. Seq.							
<input type="radio"/> Std Neg. Seq.							
<input type="radio"/> Special							
Sec. -30	Deg.						
<input type="button" value="<"/>	T2	<input type="button" value=">"/>	<input type="button" value="Undo"/>	<input type="button" value="Find"/>	<input type="button" value="Help"/>	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

(Off_Load tap changer) : Fixed Tap

ترانسفورماتور دارای تنظیم است در حالیکه اندازه ولتاژ پایین بباید باید اندازه آن تنظیم شود یعنی با کاهش اندازه ولتاژ ، باید اندازه آن را تغییر دهیم . ترانسفورماتور ها دارای پله های افزاینده و کاهنده 2.5% میباشدن. (بطور معمول) . اگر k نسبت دور ترانس باشد $+2.5\%$ باعث می شود نسبت دور ترانس را به $k+0.025$ تغییر یابد . در حالت معمول 5% ، 2.5% ، 0% ، -2.5% ، -5% میباشد . (چه برای اولیه و چه برای ثانویه) . حال می توان مقدار درصد فوق را در فیلد پنجره Fixed tap تایپ کرد و نتیجه را دید .

: Auto LTC

این فیلد بطور اتوماتیک مقدار tap ترانس را تغییر می دهد .
اگر فیلد های این پنجره انتخاب شود ، خود ترانس بصورت اتوماتیک tap ترانس را تغییر می دهد . در غیر اینصورت باید بصورت manual کار تنظیم را انجام داد .

Grounding

: Amp

برای حالت مقاومت و یا خازن که زمین می شوند .

Amp=Line to Neutral voltage/ resistor Ohmic Value

: Ohm

مقدار مقاومت و یا خازن جهت Neutral

: LTC tap position

موقعیت اولیه Tap را در حالت اتوماتیک و یا LTC نمایش می دهد .

: Phase Shift

: (positive sequence phase shift) std pos_sec


اگر اتصالات طرف اولیه و ثانویه مختلف باشد . (Y- مثلث یا مثلث- Y) ولتاژ سمت High درجه نسبت به Low Voltage 30 پیش فاز است .

: (negative sequence phase shift) std pos_sec

عکس مورد بالا .

: Harmonic page

اصولا ژنراتور های سنکرون و Power grid ها در درون خود می توانند تولید هارمونیک ولتاژ کنند و بار های ساکن ، ترانسفورماتورها ، موتورها ، اینورترها ، و ... می توانند در درون خود تولید هارمونیک جریان کنند . ما برای این وسایل هارمونیک های متفاوتی را از Library انتخاب میکنیم.



Transmission Line Editor - Line1

Info Configuration Grounding Impedance Reliability Remarks Comment

(Empty text area)

Configuration

Type Parallel ▾


Spacing

AB [5] ft d_{12} [8] ft

BC [5] ft Characteristics...

CA [5] ft

Layout



< Line1 > Undo Find Help OK Cancel

***** : Transmission Lines
: Configuration Page

Characteristics - Phase Line X

# of Conductors	1
Conductor Type	<input checked="" type="radio"/> Aluminum / ACSR <input type="radio"/> Copper
Resistance	0.123 ohms per mile
GMR	0.8 inch
Diameter	1.9 inch

OK **Cancel** **Help**

: Characteristics

of conductor (Number of Conductor)

تعداد هادی های باندل را مشخص میکند.

: GMR

GMR برای تک سیم با GMR برای سیم های باندل شده یکی نیست.

: Diameter

قطر را مشخص می کند . برای باندل قطر باید بطور میانگین حساب شود.

: Grounding Page

#of Grounding Wires

سیم های زمین شده که جهت حفاظت از صاعقه است.

: Earth resistory

مقاومت زمین را مشخص میکند.

: GG,CG

روی شکل نشان داده شده اند.

: Impedance Page

در این حالت مقاومت های توالی صفر و مثبت تعیین می شوند و دمای حداقل و حد اکثر نیز تعیین می گردد. این دماها در تحلیل های متفاوت بکار می روند و مقاومت نیز بر طبق این دماها محاسبه می گردد.

Transmission Line Editor - Line1

Info Configuration Grounding Impedance Reliability Remarks Comment

Grounding

of Ground Wires

Earth Resistivity ohm-m 3


Spacing


G-G ft



C-G ft [Characteristics](#)

Height ft


Layout







: Reliability Page



: λ_A

فالتهایی که در سال در واحد خط رخ می‌دهد و دلیل آنها نیز عملکرد وسایل حفاظتی است که در Zone حفاظتی قرار دارند.

: λ_p

فالت هایی که در سال در سال در واحد خط رخ میدهد و دلیل آنها عملکرد موارد حفاظتی خط نمی‌باشد. مثلًا میتواند باز شدن غیر عمد یک CB، λ_p را بوجود آورد.

: **MTTR**

زمان تعمیر خط در صورت وقوع فالت در واحد ساعت

: μ

کل زمان تعمیر در واحد ساعت (خود Power Station عملیات محاسبه را انجام می‌دهد.)

: **MTTF**


برای هر واحد طول زمان کل خط λ_p و λ_μ را محاسبه می‌کند (برای یک سال) خود Power Station تنظیمات را انجام می‌دهد.

: **For**

میزان خارج بودن خط (زمان تعمیر) در واحد را حساب می‌کند.

***** : **Reactor editor**

سلف های سه فاز تنها به باسهای سه فاز میتوانند وصل شوند نه به بهسها تکفاز.
سلف های تکفاز نیز تنها به بهسها تکفاز میتوانند وصل شوند نه به باسهای سه فاز.



**: Rating Page
: Amps**

میزان جریان عبوری پیوسته از سلف را مشخص می کند.

: KV

میزان ولتاژ را بر حسب KV تعیین می کنیم.

: Tolerance

این میزان برای راکتانس خالص صفر و برای راکتانس با مقاومت اهمی توسط کارخانه سازنده مشخص می شود میزان تولرانس ولتاژ نامی را در توالی های مثبت و منفی راکتانس بر حسب درصد تعیین می کند.

**: Reliability Page
: Switching time**

زمان بر حسب ساعت جهت برطرف کردن خطأ از زمان قطع بر اثر وقوع فال تا زمان قطع کامل.

: r_p

زمان جایگزین کردن یک قطعه بجای قطعه معیوب.

2-Winding Transformer Editor - T2

Info | Rating | Tap | Harmonic | Reliability | Remarks | Comment |

10 MVA

34.5 13.8 kV

Reliability Parameters

λ_A Failure/yr

λ_P Failure/yr

μ Repair/yr MTTF yr

FOR

MTTR hr

Library

Source

Type

Class

Replacement

Available

r_p hr

Alternative Supply

Switching Time


hr



T2



***** : Power Grid



: Info Page

: Swing

این مد برای مطالعه پخش بار ، برای مطالعه حالت گذرا و شتاب دادن موتور استفاده می شود.
برای پخش بار اولیه Swing Power grid بعنوان یک منبع بینهایت در نظر گرفته می شود.
برای مطالعه حالت گذرا یکی از ماشین های Swing (زنراتور یا Power grid) بعنوان ماشین
مرجع انتخاب می شود. اندازه و فاز Swing Power grid در مقدار انتخاب شده ثابت باقی می
ماند(برای حالت مطالعات پخش بار)

: Voltage control

در این حالت Power grid تنظیم کننده ولتاژ سیستم بکار می رود یعنی Mvar خروجی را
برای کنترل ولتاژ تنظیم می کند. در این حالت باید بزرگی ولتاژ ترمینال ها و توان حقیقی خروجی
(MW) و محدوده قابل تغییر توان موهومی (Max Q , Min Q) باید تنظیم شود . در این حالت
دارای AVR Power grid می باشد. در طول مطالعه پخش بار اگر توان موهومی از محدود
کمینه خود خارج شد ، مد Power grid تغییر می کند تا Mvar را در
محدوده فوق حفظ کند.

: Mvar Control

در این حالت می توان Mvar و MW تولیدی را مشخص کرد. در این حالت Power grid با
تونن حقیقی ثابت شده و می تواند توان موهومی ثابتی را تولید کند. در این مد باید MW و
Mvar را تنظیم کرد.

Power Grid Editor - Utility

Info Rating Harmonic Reliability Energy Cost Remarks Comment

34.5 KV Swing

Design Setting

Nom. KV %V Vangle
34.5 **100** **0**

Operating

 %V Vangle MW Mvar
 0 **0** **0** **0**

SC Rating

	MVAsc	X/R	kAsc
3-Phase	2500	45	41.837
1-Phase	3200	45	53.551

SC Imp. (100 MVA base)

	% R	% X
Pos.	0.08887	3.99901
Neg.	0.08887	3.99901
Zero	0.03055	1.37466

Utility < > >

Undo **Find** **Help** **OK** **Cancel**

: Rating Page : Nominal KV

ولتاژ نامی خروجی Power grid را مشخص می کند.

: Design setting

درصدی از ولتاژ نامی را که Power grid در مد Swing با آن کار می کند را معین می کند.
برای مدد Mvar Control ، این مقدار بعنوان ولتاژ کار اولیه بکار می رود.

: Angle

زاویه ولتاژ را برای حالت Swing می نویسیم. (بر حسب درجه) این مقدار برای Mvar Control بعنوان مقدار اولیه بکار می رود.

: MW/KW

توان حقیقی خروجی Power grid برای Mvar Controled ، Voltage Controled برای بکار می رود. این مقدار در پخش بار ثابت باقی می ماند.

: Mvar/Kvar

این مورد تنها برای Mvar Controled بکار می رود و توان موهومی خروجی را مشخص می کند و این مقدار در طول پخش بار ثابت باقی می ماند.

: Min , Max Q

این مقادیر در Voltage Controled بکار می روند. این مقادیر با MW خروجی رابطه دارند. اگر توان موهومی خروجی از محدوده فوق خارج شود، Mvar Power grid به حالت Controller می رود و Mvar در محدوده خروجی بصورت ثابت باقی می ماند.

: Operating

مقادیر اندازه ولتاژ و زاویه آن و MW و Mvar را که بر اساس آخرین بار، پخش بار نشان می دهد.

: MVA se

MVA را برای اتصال کوتاه سه فاز و تکفار نمایش می دهد. اگر مقدار KVA_{se} و X/R را وارد کنیم Power Station مقدار امپدانس مربوطه را محاسبه می کند.

$$MVA_{3\phi} = \sqrt{3} * KV * 13p$$

$$MVA_{1\phi} = \sqrt{3} * KV * 11p$$

Power 13p و 11p ، جریانهای اتصال کوتاه سه فاز و تکفار هستند. این مقادیر توسط Station محاسبه شده و نمایش داده می شوند.

: X/R

: 3-phase X/R

نسبت X/R امپدانس توالی مثبت را در این قسمت وارد می کنیم.

: 1-phase X/R

نسبت X/R امپدانس توالی صفر را در این قسمت وارد می کنیم.

: SC Imp

در صد امپدانس (راکتانس و مقاومت) اتصال کوتاه را در مبنای 100MVA 100 مشخص می کند. امپدانس اتصال کوتاه دارای توالی مثبت و منفی و صفر می باشد. بعد از وارد کردن این مقادیر X/R و MVA_{se} مربوطه را برای حالت سه فاز و تکفار نمایش میدهد . Power Station

: Harmonic Page

عنوان یک هارمونیک منبع ولتاژ مدل می شود.


: Energy cost Page


: Min MW

مینیمم مقدار MW خروجی از Power grid را مشخص می کند که می تواند منفی باشد در حالتیکه از شبکه انرژی می گیرد.

: Max MW

ماکزیمم MW خروجی از Power grid در باقی پنجره ها قسمت و توان خروجی را بر حسب آن می نویسد.





های پخش بار: Toolbar

های پخش بار هنگامی که شما در مود مطالعه پخش بار قرار دارید به شکل زیر بر روی صفحه ظاهر میشود.



Run Load Flow Studies

یک صفحه بررسی از ادیتور (Study Case Editor) مطالعه انتخاب می کنیم. پس از بر روی icon راه اندازی پخش بار (run the load flow) کلیک کنید. نتایج پخش بار بر روی دیاگرام تک خطی ظاهر می شود و در گزارش خروجی چاپ می شود.

Update Cable Load Current

انتخاب گزینه **Update Cable Load Current** داده های جریان بار کابل را از شبکه قبلی مورد مطالعه عبور خواهد داد.

Load Flow Display Options


نتایج مطالعه پخش بار بر روی دیاگرام تک خطی نمایش داده می شود. برای چاپ این نتایج بر روی بر روی گزینه **Load Flow Display Options** کلیک کنید.

Alert View

پس از اجرای پخش بار شما می توانید بر روی این گزینه کلیک کنید که تجهیزاتی را که دارای خطاهای مرزی و بحرانی هستند و بر مبنای تنظیمات مطالعات تعیین می شوند لیست می کند.

Load Flow Report Manager

گزارش های خروجی به دو فرم تهییه می شوند: فایلهای متی اسکی و گزارشها کریستال پخش گزارش برای دیدن بخش‌های مختلف خروجی، فایلهای متی و کریستال، چهار بخش تهییه می کند) گزارش کامل، ورودی، نتیجه و خلاصه). فرمت های موجود برای گزارش های کریستال در هر صفحه از بخش گزارشات مطالعات پخش بار تماش داده شده است:




انتخاب هر فرمتی غیر از گزارش متنی در بخش گزارشات گزارش کریستال را فعال می کند.
شما می توانید تمام گزارش پخش بار یا بخش هایی از آن را باز کنید که به فرمت انتخابی بستگی دارد.

عنوان فرمت ها و بخش های متناظر گزارش خروجی در زیر اورده شد:

داده ورودی شاخه	Branch*
داده ورودی باس	Bus*
داده ورودی کابل	Cable*
گزارش خروجی کامل شامل ورودی و خروجی	Complete*
عنوان صفحه گزارش خروجی	Cover*
داده ورودی تجهیزات کابل	EqCable*
نتیجه محاسبات پخش بار	LFreport*
نتیجه تلفات شاخه	Losses*
خلاصه محاسبات پخش بار	Summary*
داده ورودی ترانسفورماتور و راکتور	XFMR&X*
نتایج بار گیری شاخه ها	Loading*
گزارشات ولتاژ زیاد و ولتاژ کم شاخه ها	UndrOver*

شما همچنین می توانید گزارشات خروجی را با کلیک بر روی دکمه **View Output Report** بر روی Toolbar مورد مطالعه مشاهده کنید. لیست تمام فایلهای خروجی در دایرکتوری پروژه انتخابی برای محاسبات اتصال کوتاه تهییه شده برای مشاهده تمام گزارش های خروجی لیست شده بر روی نام گزارش خروجی کلیک کنید و سپس بر روی دکمه **View Output Report** کلیک کنید.

گزارش‌های خروجی متى پخش بار توسط انواع word processor مانند Notepad، Microsoft Word و WordPad قابل مشاهده است.



Halt Current Calculation

دکمه نشانه توقف در حالت عادی غیر فعال است. هنگامی که محاسبات اتصال کوتاه اغاز شده می‌شود این دکمه فعال می‌شود و یک علامت توقف قرمز را نشان می‌دهد. کلیک کردن بر روی این دکمه باعث توقف محاسبات می‌شود.

Get Online Data

هنگامی که مدیریت سیستم PowerStation نصب باشد و مانیتور نمایش سیستم on-line باشد شما می‌توانید داده‌های real-time را به سیستم off-line اعمال کرده و پخش بار را اجرا کنید. شما باید توجه داشته باشید که با داده‌ها on-line بارهای عملیاتی، ولتاژ‌های بس و Study به روز خواهند شد.

Get Archived Data

هنگامی که باز نواخت(Playback) ETAPS نصب باشد و تمام مطالعات انجام شده بر روی مود Playback موجود باشد شما میتوانید با فشار دادن این دکمه این داده ها را به سیستم خود اعمال کرده و پخش بار را اجرا کنید. شما توجه دارید که بارهای عملیاتی، ولتاژهای بس و Study با داده های بازنواخت به روز می شوند. Case Editor


Load Flow Study Case Editor Overview

پخش بار شامل متغیر کنترلی راه حل، شرایط بار و تنوع انتخاب ها برای گزارش خروجی می باشد. PowerStation این امکان را می دهد که چندین مورد مطالعه را ایجاد و ذخیره کنید. محاسبات پخش بار مطابق با تنظیمات مورد مطالعه ای انتخاب شده در Toolbar هدایت و گزارش می شوند.

شما می توانید برای توانی از یک مورد مطالعه به مورد دیگر بروید بدون مشکل reset در هر بار تکرار این عمل. این ویژگی برای سازماندهی مطالعات و صرفه جوئی در وقت شما طراحی شده است.



برای ایجاد یک مورد مطالعه جدید به Project View رفته و بر روی پوشه Create New Study Case کلیک راست کنید و Create New را انتخاب کنید.



داده های مورد نیاز پخش بار (Load Flow Required Data)

داده های Bus Data (داده های باس):

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای باس ها شامل:

- ولتاژ نامی KV
- اندازه و زاویه ولتاژ (وقتی که شرایط اولیه بر شبکه حاکم است)
- ضریب تنوع بار (وقتی که گزینه بار بر روی ضریب تنوع بار تنظیم شده است)

(داده های شاخه ها) Branch Data

داده های شاخه ها مانند ترانسفورماتور، خطوط انتقال، کابل و راکتورها در Branch Editors وارد می شوند. داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای شاخه ها شامل:

- مقادیر x/r , r , x شاخه ها و یکاهای انها، روداری و دما در صورت امکان
- طول کابلها و خطوط انتقال و یکا
- مقادیر نامی ترانسفورماتور و تپ ان
- امپدانس مبنای (KVA,MVA) و مقدار مبنای (kv)

(داده های شبکه قدرت) Power Grid Data

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای شبکه قدرت شامل:

- مودهای عملیاتی (Swing, Voltage Control, or Mvar Control)
- کیلوولت نامی
- اندازه و زاویه برای مود نوسان
- اندازه ولتاژ، MW بار گذاری، حدود (Qmax & Qmin) Mvar برای مود کنترل ولتاژ
- Mvar و Mw بارگذاری برای مود کنترل Mvar

(داده های ژنراتورهای سنکرون) Synchronous Generator Data

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای ژنراتورهای سنکرون شامل:

- مودهای عملیاتی (Swing, Voltage Control, or Mvar Control)

- کیلوولت نامی
- اندازه و زاویه برای مود نوسان
- اندازه ولتاژ، MW بار گذاری، حدود Qmax & Qmin (Mvar) برای مود کنترل ولتاژ
- Mvar و Mw برای مود کنترل Mvar

(داده های اینورتر) Inverter Data

- داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای اینورتر شامل:
- ID اینورتر
 - داده های نامی DC و AC
 - داده های تنظیم ولتاژ خروجی AC

(داده های موتور سنکرون) Synchronous Motor Data

- داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای موتور سنکرون شامل:
- کیلو وات یا اسپ بخار نامی و KV نامی
 - ضریب توان و راندمان برای 100% ، 75% و 50% بار
 - طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری
 - داده های کابل تجهیزات

(داده های موتور القائی) Induction Motor Data

- داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای موتور القائی شامل:
- کیلو وات یا اسپ بخار نامی و KV نامی
 - ضریب توان و راندمان برای 100% ، 75% و 50% بار
 - طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری
 - داده های کابل تجهیزات

(داده های بار استاتیکی) Static Load Data

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای بار استاتیکی شامل:

- ID بار استاتیکی
- kVA/MVA نامی و KV نامی
- ضریب توان
- طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری
- داده های کابل تجهیزات

(داده های خازن) Capacitor Data

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای خازن شامل:
ID خازن

- KV نامی، Kvar / بانک و تعداد بانکها
- طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری
- داده های کابل تجهیزات

(داده های بارهای متمرکز) Lumped Load Data

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای بارهای متمرکز شامل:
ID بار

- MVA ، KV نامی ، ضریب توان و درصد بار موتوری
- طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری

(UPS Data و Charger & داده های شارژر)

داده های مورد نیاز برای محاسبات پخش بار برای شارژر و UPS شامل:

- عنصر ID
- نامی AC kV, MVA و ضریب توان مانند مقادیر نامی DC
- طبقه بندی ID بارگذاری و درصد بارگذاری

(داده های دیگر)

تعدادی داده مربوط به مورد مطالعه وجود دارد که باید مشخص شود. اینها شامل:

- روش (Newton-Raphson, Fast-decoupled, or Accelerated Gauss-Seidel)
- حداقل تکرار
- دقت
- ضریب تسریع (وقتی که روش گوس-سیدل سریع انتخاب شود)
- طبقه بندی بار
- شرایط اولیه
- گزارش (فرمت گزارش)
- به روز کردن (برای ولتاژ های بس و ترانسفورماتور های دارای تپ)

بررسی حالت گذرا در ماشین های الکتریکی:

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = V_m \sin(\omega t + \alpha)$$

$$(r + Lj\omega)I(j\omega) = v_m \angle \alpha$$

حالت ماندگار:

$$\Rightarrow I(j\omega) = \frac{V_m \angle \alpha}{Z \angle \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\Rightarrow i(t) = \frac{V_m}{Z} \sin \left(\omega t + \alpha - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \right)$$

حالت گذرا: در لحظه $T=0$ مقدار جریان صفر است. زیرا سلف در مدار است ولی جریان dc با یک ثابت زمانی در مدار وجود دارد که در نهایت صفر می شود. زیرا با اعمال یک شار به استاتور ، رتور ماشین یک شار متغیر با زمان را می بیند که سینوسی است(حالت ماندگار) و در لحظه اولیه یک شار پیوسته که از صفر شروع به افزایش میکند تا به مقدار سینوسی برسد (چند سیکل اول) (حالت گذرا) را می بیند. پس دو جریان خواهیم داشت که در لحظه $t=0$ صفر است.

$$\Rightarrow i''(t): \quad i(t) = i'(t) + i''(t) \quad \Rightarrow i''(t) = i(t) - i'(t)$$

$$i''(0) = 0 - i'(0) = -\frac{V_m}{Z} \sin\left(\alpha - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}\right)$$

$$i''(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\alpha - \gamma) e^{-\frac{Rt}{L}}$$

$$i(t) = \frac{V_m}{Z} \sin(\alpha t + \alpha - \gamma) - \frac{V_m}{Z} \sin(\alpha - \gamma) e^{-\frac{Rt}{L}}$$

برای اتصال کوتاه در سیکل اول راکتانس X'''_d است (دوره زیر گذرا) چند سیکل
برای اتصال کوتاه در سیکل های بعدی راکتانس X'_d است (دوره گذرا) 30 سیکل

برای اتصال کوتاه در حالت ماندگار راکتانس X_d است (دوره ماندگار) ماندگار

$$X_d > X'_d > X'''_d$$

با وقوع فالت جریان نسبت به ولتاژ 90 درجه پسفار می شود ، زیرا مقاومت آن بسیار کوچک
است.